

## [38. Szám 2014 Október](#) [1]



**Akciós ára: 800 Ft**

| CÍM                          | TARTALOM                                                                                                              | OLDALSZÁM |
|------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|
|                              | <b>PLAZMA TV</b>                                                                                                      |           |
| Plazma TV hibaesetek         | LG 50PS3000 chassis PD92A                                                                                             | 3         |
| Plazma TV javítás            | LG50H3 (2009) kijelző panel beállítása                                                                                | 6         |
|                              | <b>LCD TV</b>                                                                                                         |           |
| LCD TV kommentált hibaesetek | Hisense TLM4777 LCD TVchassis GM1501 + FLI2300, LG 32LB9R-TB chassis LP7BB - LCD TV, LG42LF66-ZE chassis LD/PD73/75A, | 13        |

| <b>CÍM</b>                        | <b>TARTALOM</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | <b>OLDALSZÁM</b> |
|-----------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|
|                                   | Samsung LE40M61BX chassis<br>GML40KE, Orion chassis<br>PT32S chassis 17MB62-1 v.1,<br>Onn LE19LCD0702 chassis<br>17MB20-1, Myria MY19753BK<br>chassis 17MB20-1, Toshiba<br>32LV833G                                                                                                                                                                                                                                                            |                  |
| LCD TV inverterek javítása        | AT1741, BA941, BD9240,<br>BD9766VF, BD9882F, BD9883,<br>BD9884VF, BD9897FS,<br>BI3101, BIT3102A, BIT3193,<br>BIT3713, INL837GL, FAN7311<br>- AN7314, KH0803A, LX1691A,<br>MAX8722, MP10072E,<br>MP1008, MP1009, MP1027EF,<br>MP1038, MSC1692,<br>OB3316QP, OB3328UQP,<br>OZ960, OZ964, OZ9910,<br>OZ99361, OZ9966SN,<br>SEM2006, SEM2105,<br>SP5001Q, SP5005, TA9687GN<br>és TL1451 inverter vezérl?<br>áramkörök védelmeinek a<br>kiiktatása. | 24               |
| LCD kijelz? panelek<br>bemutatása | V315B1-L01, V315B3-L01,<br>V420H1-L07, LTA320WT-L05,<br>LTA320WT-<br>L06, LTA320WT-L07,<br>LTA320AB02, LTA320HA02<br>ésLTF400HF16 kijelz? panelek<br>bemutatása                                                                                                                                                                                                                                                                                | 36               |
|                                   | <b>CRT TV</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                  |
| CRT TV kommentált hibaesetek      | Hyundai CTV2980SP chassis<br>11AK37-11, Tevion chassis<br>Schneider TV17, Samsung<br>chassis KS3A (P) -90°cs?vel<br>szerelt, Thomson 21MT15CL<br>chassis TX807,<br>JVC AV29QH4SU chassis<br>11AK52V, Orion T2055MTX-S<br>chassis PT90J (90°) 03TA18K.                                                                                                                                                                                          | 44               |

| CÍM | TARTALOM                                                                                                            | OLDALSZÁM |
|-----|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|
|     | <b>Ismerjük meg!</b>                                                                                                |           |
|     | Az OLED technológia: A polimerek és szerves félvezet? anyagok tulajdonságai, valamint a fénykibocsátás mechanizmusa | 53        |
|     | <b>Jó tudni</b>                                                                                                     |           |
|     | Néhány hasznos tudnivaló az internet használatáról                                                                  | 58        |

Évfolyam:

- [2014](#) [2]

## Pro-Elektronik BT.

### Telefon

+36/20-384-8190 (munkaidőben)

E-mail cím:

[proelektronik@outlook.com](mailto:proelektronik@outlook.com)

### Levél- és a TV-Szerviz címe

6237, KECEL, Sugár utca 53.

- [Főoldal](#)
- [Bemutakozás](#)
- [Akciók](#)
- [Szolgáltatások](#)
- [Termékek](#)
- [Kiadványok](#)
- [Galéria](#)
- [Letöltések](#)
- [Partnereink](#)
- [Kapcsolat](#)

**Forrás:** <https://proelektronik.hu/38-szam-2014-oktober>

## Hivatkozások

[1] <https://proelektronik.hu/38-szam-2014-oktober>

[2] <https://proelektronik.hu/ujzag-evfolam/2014>