

[Elektronika Praktika 60. Szám 2020 Április](#) [1]



Ára: 2800 Ft

CÍM

TARTALOM

OLDALSZÁM

LCD / LED / OLED TV

LCD/LED/OLED TV

• Philips, Samsung,

3

kommentált hibaesetek

Sencor és Toshiba –

LCD/LED TV hibaesetek

(összesen 11 db. eset)

LED háttérvilágítások

• A LED háttérvilágítások

14

áramának

csökkentése: Gaba

GLV3220, Grundig

55VLE9474 SL, Grundig

32VLE6524 NL chassis

KU, LG 32LF510B és

LG32L500V

készülékeknél.

- A modern TV készülékek

kijelzőinek helyes

szétszerelése és

összerakása a

LED rudak cseréje

esetében

T-con panelek bemutatása és • V315B1-C01,

29

hibaesetei

21M02-C05=M215HW02

V0 CTRL BD, 32HD Dual

Gate_X-PCB-X0.0

47-6001317, 05T55-SA =

AUO T200XW02 PCB,

- LC320EXE-SCA1

SOURCE=

6870S-1091A,

LM215WF4-TLG1-K31

=6870S-1364A,

- CPWBX 5409TP,

RUNTK 4920TP,

TP.VST59T.PB701 az

alaplapon helyezkedik el,

- HV320WXC-200_X-PCB-

X0.1, 320AP08S4LV0.3,

az EAX64307906(1.0)

alaplapon található és

T320XVN02.9 CTRL

BD=32T24-COCT-con

panelek bemutatása

és hibaesetei

Jó tudni

• Szoftverfrissítések: Az

42

LG cég által 2009 és

2010 években gyártott

LCD/LED TV készülékek

hibaesetei

és szoftverfrissítései

- A 2009 években gyártott

LU, LH, LX sorozatok

- A 2010-es években

gyártott LD, LE és LX

sorozatok

Monitor Rovat

- Acer V203H 20", DELL

57

E2010HC 20", HP L1706

17" és Viewsonic

VA1901WM 19" LCD

monitor hibaesetei.

CRT TV kommentált

hibaesetek

- Sencor STV21S14

_FLAT chassis ITC009

Évfolyam:

- [2020](#) [2]

Pro-Elektronik BT.

Telefon

+36/20-384-8190 (munkaidőben)

E-mail cím:

proelektronic@outlook.com

Levél- és a TV-Szerviz címe

6237, KECEL, Sugár utca 53.

- [Főoldal](#)
- [Bemutatókozás](#)
- [Akciók](#)
- [Szolgáltatások](#)
- [Termékek](#)
- [Kiadványok](#)
- [Galéria](#)
- [Letöltések](#)
- [Partnereink](#)
- [Kapcsolat](#)

Source URL: <https://proelektronik.hu/node/216?language=en>

Links

[1] <https://proelektronik.hu/node/216?language=en>

[2] <https://proelektronik.hu/uj-sag-evfolam/2020?language=en>