

[39. Szám 2015 Január](#) [1]



Ára: 2500 Ft

CÍM

TARTALOM

OLDALSZÁM

PLAZMA TV

Plazma TV hibaesetek és	Az EAY60968801 tápegység	3
-------------------------	--------------------------	---

hibakeresés

működése, tesztelése és

hibaesetei

LCD TV

LCD TV kommentált hibaesetek JVC LT-26HG32E-LED TV és

17

Kenstar S3201LB hibaesetek.

LCD kijelző panelek

T420 HW02 V.0- LCD,

23

bemutatása

T400HW02-V3,

T460HW03-V4, LC320WUN

LCD kijelző panelek

bemutatása

T-con panelek javítása

V315B3-C01, V320B1-C03,

32

QV23B42C3,

QV32C52C2, V400H1-C01 és

V320 B1-L01-C T-con

hibaesetek

LCD kijelző panelek javítása

T315CK07-BW2 BOE,

46

TB315B101-R414C,

LM270WF1 (TL)

(A1), LC420WUL SB M2

kijelzők javítása

CRT TV

CRT TV rövid hibaesetek	Thomson ITC008 hibák	52
-------------------------	----------------------	----

Ismerjük meg!

Az OLED technológia	OLED típusok fizikai felépítése	55
---------------------	---------------------------------	----

és az ezekkel megépített

korszer? kijelz? panelek

Ismertet?

Az Infineon cég által gyártott

62

tápegység integrált

áramkörök. ICE3BR1765J PWM-

OFF-Line tápegység áramkör

működése

Évfolyam:

- [2015](#) [2]

Pro-Elektronik BT.

Telefon

+36/20-384-8190 (munkaidőben)

E-mail cím:

proelektronik@outlook.com

Levél- és a TV-Szerviz címe

6237, KECEL, Sugár utca 53.

- [Főoldal](#)
- [Bemutatókozás](#)
- [Akciók](#)
- [Szolgáltatások](#)
- [Termékek](#)
- [Kiadványok](#)
- [Galéria](#)
- [Letöltések](#)
- [Partnereink](#)
- [Kapcsolat](#)

Source URL: <https://proelektronik.hu/node/135?language=en>

Links

[1] <https://proelektronik.hu/node/135?language=en>

[2] <https://proelektronik.hu/ujsg-evfolam/2015?language=en>