

[40. Szám 2015 Április](#) [1]



Ára: 2500 Ft

CÍM

TARTALOM

OLDALSZÁM

PLAZMA TV

Plazma TV javítás

Plazma panelek beállítása LG50H1

4

(2007) kijelző panel

LCD TV

LCD TV kommentált hibaesetek	Samsung LE32B450C4W, Samsung	11
------------------------------	------------------------------	----

LE40M87BDX alaplpcsere, Toshiba

32BL505 LED TV, Polaroid

P24LED12, Samsung 23R87BDX,

Samsung LE32B450C és LCD/LED

TV hangproblémák

LCD/LED TV alaplapp (mainboard)

18

javítási tippek

T-con panelek javítása

29

CRT TV

CRT TV rövid hibaesetek

Thomson ITC008 hibák

39

CRT TV kommentált hibaesetek

Samsung CW-29Z404N chassis

44

KS7C-slim, Euromarkt 21SF50

chassis K1(KX1.190-10), Samsung

CW-29Z418 P chassis S63A(P) –

slim, EuroSky CTV5186TXT chassis

11AK30, Panasonic TX-29PS11P

chassis GP2, Ismét a BU808DFI

helyettesítésér?l a 11AK30 Vestel

alapba, Panasonic chassis Z8, SEG

MS2805S chassis 11AK37-11, JVC

AV-29L6SU chassis MR

magasfeszültség? kábel probléma.

Ismertet?

Az Infineon cég által gyártott

53

tápegység integrált

áramkörök. ICE3BR1765J PWM-OFF-

Line tápegység áramkör működése -

folytatás

Egyéb készülékek javítása

Prestigio P1710 LCD monitor,

60

Harman Kardon AVR135 / AVR230

/AVR240 /AVR 340 házimozi er?sít?

Jó tudni

EEPROM memória áramkörök

62

helyettesítése a szórakoztató

elektronikai készülékekben

Az ATMEL EEPROM-ok új típusú

jelölése.

Évfolyam:

- [2015](#) [2]

Pro-Elektronik BT.

Telefon

+36/20-384-8190 (munkaidőben)

E-mail cím:

proelektronik@outlook.com

Levél- és a TV-Szerviz címe

6237, KECEL, Sugár utca 53.

- [Főoldal](#)
- [Bemutakozás](#)
- [Akciók](#)
- [Szolgáltatások](#)
- [Termékek](#)
- [Kiadványok](#)
- [Galéria](#)
- [Letöltések](#)
- [Partnereink](#)
- [Kapcsolat](#)

Forrás: <https://proelektronik.hu/40-szam-2015-aprilis>

Hivatkozások

[1] <https://proelektronik.hu/40-szam-2015-aprilis>

[2] <https://proelektronik.hu/ujsag-evfolam/2015>