

[41. Szám 2015 Július](#) [1]



Ára: 2500 Ft

CÍM

TARTALOM

OLDALSZÁM

PLAZMA TV

Plazma TV kommentált hibaesetek	Samsung PS42A410C1, Samsung	3
---------------------------------	-----------------------------	---

PS42A411C2, Hyundai HQP 421

SR és SVA HD4208T kijelző panel LG

42V5 plazma TV hibaesetek.

LCD TV

LCD TV inverterek javítása

12

LCD/LED TV kommentált hibaesetek

Hyundai HLH328855 LCD TV,

18

JVC LT-32HA48E LED TV,

LG 60LS5700-UA és 60LS5750-UA

LCD TV chassis LA22E, LG 32LX3DC-

UAés 32LXDCS-UA LCD TV, LG

26LD350 és 32LD350-UB LCD TV,

Philips 26PFL3403D-10 chassis

TCM2.0E LA LCD TV,

Samsung ES7500 és ES8000

sorozatú 2012 LED TV- ék, Samsung

UN46C8000 LED TV,

Fordított képjelenség a Samsung LED TV-

nél, Sharp LCD-32D500A-BK LCD TV,

Sony KDL-32BX205 LCD TV, TCL

L32E09, L46E5300A 3D LED TV és

Panasonic TX-L42G20B (UK) chassis

GLP25 LCD TV.

LCD/LED TV alaplapp (mainboard)

30

javítási tippek

T-con panelek javítása

A gamma korrektor áramkör és

39

javítása

CRT TV

CRT TV kommentált hibaesetek

Videoton C2911-AM Plat, Philips

53

chassis CP90,

Daewoo DTK-29U3K-100D chassis

CP850F,

Techwood T1433 chassis 11AK56-4,

Euromarkt 21 SF50 chassis K1

(KX1.190-10) és Hyundai HE-TC2852

chassis

Grundig (BEKO) XKD190-07 - K2

hibaesetek

Jó tudni

EEPROM memória áramkörök

5

helyettesítése a szórakoztató

elektronikai készülékekben

Az ATMEL EEPROM-ok új típusú

jelölése folytatás

Évfolyam:

- [2015](#) [2]

Pro-Elektronik BT.

Telefon

+36/20-384-8190 (munkaidőben)

E-mail cím:

proelektronik@outlook.com

Levél- és a TV-Szerviz címe

6237, KECEL, Sugár utca 53.

- [Főoldal](#)
- [Bemutakozás](#)
- [Akciók](#)
- [Szolgáltatások](#)
- [Termékek](#)
- [Kiadványok](#)
- [Galéria](#)
- [Letöltések](#)
- [Partnereink](#)
- [Kapcsolat](#)

Forrás: <https://proelektronik.hu/41-szam-2015-julius>

Hivatkozások

[1] <https://proelektronik.hu/41-szam-2015-julius>

[2] <https://proelektronik.hu/uj-sag-evfolam/2015>