

[47. Szám 2017 Január](#) [1]



Ára: 2500 Ft

CÍM

TARTALOM

OLDALSZÁM

PLAZMA TV

Plazma TV javítás	- Pöttymentesítés az LG 42V5	3
-------------------	------------------------------	---

és 42V6 panelekkel szeret

plazma készüléknél

Plazma panelek beállítása	- LG42T3 (2011) panel	6
---------------------------	-----------------------	---

beállítása

LCD / LED TV

LCD kijelző panelek javítása - Fejjel lefele kép, képhelyzet

15

és egyéb képpel kapcsolatos

problémák orvoslása

- Konkrét gyakorlati esetek: LG

LC320WUF SBN1, LC420WUF

SBA1, LC420WUFSBB1,

LC420WUD SBA1, LC470WUF

SBN1, LC550WUD SBA1-LG,

BOE HV320WXC-200, Philips

4000 sorozat chassis

TPM10.1E LA, V315B3-L04,

és LC470WU5-SLA1

LCD/LED TV kommentált - LG 32LD320- ZA ,Samsung

22

hibaesetek

LE32S81BX/XEC,Telefunken

TE 32160B29C10

UD, Westwood 19V1,17IPS11

tápegység hiba, Watson

LE22FHD chassis17MB60

Vortex, Akira Golvision stb.

készülékek szervizmódba való

belépés, LG Flatron

M227WDPPZ TV/Monitor,

Philips 42PFL7603D/12 chassis

Q528.2E LA Philips

42PFL5522D/05 chassis

LC7.2Exx, Fujitsu Siemens

Myrica V40-1 Teletech 32715

chassis

17MB22, LG32LC41-ZA,Sharp

LC-3244E,Samsung LE26S81

Technika 32"904A DLED

HDR SS14 és LG 55LA620S-

ZA

T-con panel javítási útmutató	- Samsung és Sharp T-con	36
-------------------------------	--------------------------	----

panelek

Inverter védelmek kiiktatása	BD9211F, BD9215AFV,	46
------------------------------	---------------------	----

BD9222FV, BD9261FP,

BD9270F, BD9275F,

BD9276EFV, BD9777,

BD9893, BIT3102B, BIT3193,

BIT3251 - BIT3252, DDA009,

DT8211, FAN7318, FAN7547,

ILN816GN, KA 7500B, LX1692,

LX6503IDW,

MP1006, MP1007ES, MP1010

(MP1010B, MP1010BEF,

MP1010BEM), MP1060EF,

OB3302CP, OZ5508G/N,

OZ964SN, OZ9642N,

OZ972GN, OZ9919GN,

OZ9925, OZ9928SN, OZ9937,

Z9970GN, OZ9972, OZ9976

(OZ9966), OZL68GN,

SAQ8818,

SEM2107, SS1091ASN,

SSL100SN, UBA2070,

UBA2074 és ViewSonic N4060

alkalmazott inverter áramkörök

védelmeinek kiiktatása.

CRT TV

CRT TV hibaesetek

Daewoo chassis CP005,

54

Dimarson DM-5828 chassis

TH29PNL TOUSDA

VESTEL chassis11AK30,

11AK37 és 11AK56-6, BEKO

chassis E1 és K2, Profilo-Telra

chassis PT90J, Philips chassis

GR1-AX, EM2E, L6.1 és L9.2

Samsung CZ-21M063N

chassis KS 9A, Sharp

21HT-16C chassis GA-1E,

Zander chassis PH01B és

FT2155 UOC TOP80PIN

chassis

M?hely újdonságok és

trükkök

A régi módszer mindig jól jöhet

64

Évfolyam:

- [2017](#) [2]

Pro-Elektronik BT.

Telefon

+36/20-384-8190 (munkaidőben)

E-mail cím:

proelektronik@outlook.com

Levél- és a TV-Szerviz címe

6237, KECEL, Sugár utca 53.

- [Főoldal](#)
- [Bemutakozás](#)
- [Akciók](#)
- [Szolgáltatások](#)
- [Termékek](#)
- [Kiadványok](#)
- [Galéria](#)
- [Letöltések](#)
- [Partnereink](#)
- [Kapcsolat](#)

Forrás: <https://proelektronik.hu/47-szam-2017-január>

Hivatkozások

[1] <https://proelektronik.hu/47-szam-2017-január>

[2] <https://proelektronik.hu/uj-sag-evfolam/2017>