

[Elektronika Praktika 50. Szám 2017 Október](#) [1]



Ára: 2500 Ft

CÍM

TARTALOM

OLDALSZÁM

PLAZMA TV

Plazma TV javítás	Phocus PDP50MHS -50"	3
-------------------	----------------------	---

plazma TV javítása

LCD / LED TV

LCD/LED TV kommentált Philip chassis: BJx, TCM, TPS1 8

hibaesetek és TPT- LCD TV hibaesetek

LG LED és OLED TV

hibaesetek

T-con panelek bemutatása LD91G/EAX58017201 (9),6870

24

C-0264B,1-878-090-21,31T03-

C00 hibaesetek

LED háttérvilágítások

A háttérvilágítás meghajtó-

29

áramának csökkentése

CRT TV

CRT TV hibaesetek

Philips gyártmányú modernebb

38

CRT készülékek hibaesetei

chassis: L0.1E AA, L01.2E AA,

L01.2A AB/L01.1A AC, L03.1U

AA, L04E AA, L04A AB és

L06.1E AA

JVC AV-28WFX1EUS chassis

MD hibaeset

M?hely újdonságok és

trükkök

El?melegít? házilag

51

Hasznos tudnivalók

Tápegység integrált áramkörök

56

helyettesítése

LCD/LED/OLED TV

tápegységek javítása,

tesztelése

BN44-00141B (IP350135A) –

62

IP modul tesztelése

Évfolyam:

- [2017](#) [2]

Pro-Elektronik BT.

Telefon

+36/20-384-8190 (munkaidőben)

E-mail cím:

proelektronic@outlook.com

Levél- és a TV-Szerviz címe

6237, KECEL, Sugár utca 53.

- [Főoldal](#)
- [Bemutatókozás](#)
- [Akciók](#)
- [Szolgáltatások](#)
- [Termékek](#)
- [Kiadványok](#)
- [Galéria](#)
- [Letöltések](#)
- [Partnereink](#)
- [Kapcsolat](#)

Source URL: <https://proelektronik.hu/node/178?language=en>

Links

[1] <https://proelektronik.hu/node/178?language=en>

[2] <https://proelektronik.hu/uj-sag-evfolam/2017?language=en>