

[EP 51. Szám 2018 Január](#) [1]

Beküldte pinyu - 2018 jan 2 - 21:49



[2]

CÍM

TARTALOM

OLDALSZÁM

PLAZMA TV

3

Plazma TV kommentált Grundig, LG, Panasonic, Philips

hibaesetek

plazma TV hibaesetek

LCD / LED TV

LCD/LED TV kommentált

Philips LC4xx xx alapú LCD

16

hibaesetek

készülékek hibaesetei

LG: LD91D, LD01D, LD75A,

LD75A, LD73A, ML-041B alapú

LCD/LED

készülékek hibaesetei

T-con panelek bemutatása és LG 6870C-0333A és 31

javítása V296W1-C1, X7 T-con panel

hibaesetek

LG2015-60" feletti UHD-LED

TV, T-con paneljeinek javítása

38

LED háttérvilágítások

A háttérvilágítás meghajtó-

áramának csökkentése

Panasonic TX-40AX630E és

Everest LED-E32C02D –

háttérvilágítás

LED-ek meghajtó áramának

csökkentése.

LG 65UH9500 készülék

háttérvilágításának felépítése

és bevizsgálása.

CRT TV

CRT TV kommentált hibaesetek Philips chassis: A02 E AA,

47

A10E AA, ES1E AA, SK2.0A

CA, SK3.0A AC, SK4.0A CA,

SK5.0A CA és TE1.1E AA –

Folytatás az előző számunkból

Thomson chassis: ICC20

Tápegységek és IP modulok

javítása és tesztelése

2016 LG 65UH9500-LED TV

58

modellek tápegységeinek

tesztelése

Pro-Elektronic BT.

Telefon

+36/20-384-8190 (munkaidőben)

E-mail cím:

proelektronic@outlook.com

Levél- és a TV-Szerviz címe

Pro-Elektronic Bt. Minden jog fenntartva © 2000-2020

6237, KECEL, Sugár utca 53.

- [F?oldal](#)
- [Bemutakozás](#)
- [Akciók](#)
- [Szolgáltatások](#)
- [Termékek](#)
- [Kiadványok](#)
- [Galéria](#)
- [Letöltések](#)
- [Partnereink](#)
- [Kapcsolat](#)

Forrás: <https://proelektronik.hu/cikk/ep-51-szam-2018-január>

Hivatkozások

[1] <https://proelektronik.hu/cikk/ep-51-szam-2018-január>

[2] https://proelektronik.hu/sites/default/files/user9/boritok/EP_51_0.jpg