

[2. Szám 2005. Október](#) [1]



Akciós ára: 400 Ft

Cím
Előszó

Tartalom

Oldalszám

Készletléti tápegységek	Philips ch. MG2.1 tápegység (leírás, m?ködés)	4-9
	Panasonic M16M tápegység (m?ködés)	9-10
	TNY 243/254/255 IC-vel megépített tápegységek	10-14
KIT parádé	Grundig ch. CUC7350 (Matsui21V1N) tápegység javító kit, Nokia Compact B 110/90 és Monoprint B készülékekben a TEA2162 IC helyettesítése TEA2165-el;	15-20
	Philips ch. CP100 tápegység javító kit; Philips ch. L6.1és L6.2 tápegység javító kit; Philips ch.MD1.1E,MD1.2E és MD1.0A sorvégfok átalakító kit; Philips ch. G110 tápegység javító kit.	
	Thomson ICC4 tápegység javító kit; Thomson ICC5 tápegység javító kit; Thomson ICC7 és ICC8 tápegység javító kit; Thomson ICC10 és ICC11 tápegység javító kit.	
Helyettesít?k	SPH4690 vagy SPH4692 helyettesítése videó készülékekben; STR451 tápegység IC helyettesítése STR 50103-al.	21-22
	RH-1X0238CE, 1X0238CE vagy X0238CE függ. IC helyettesítése LA7830-al; TDA2170 függ IC helyettesítése TDA8170 vagy TDA8172-el.	
Labor	Egyszer? és hatékony képcs? regeneráló építése.	23-27
Hasznos tippek	Sony KV29FX30K ch.FE2 sorvégfok tranzisztor gyakran tönkremegy; STK730xxx hibridáramkör és STR501030 IC javítása.	28-30
Nehéz esetek	Telefunken ICC9 nem indul; Akai CT-59PT gerjed.	31-32
Rövid hibaesetek	Vestel 11AK19.11AK 19-P4, 11AK19-PRO és Thomson ICC4, ICC5 hibaesetek.	33-38
Szervizmódok	50 típusú készülék szervizmódja, pótlás az 1.számhoz	39-45
Angol módra	Cinex TV37711T és TV37811- chassis: PT92;	46-55
	Durabrand DCT-1492, Imperial DIMFL37M12X700 - chassis FPC2002;	
	Pacific PDVT14-100B CTV/DVD; Pacific PTV3606 ch. CTSAA;	
	Panasonic TX-29PS1F ch. Euro10;	
	Philips 14PV111601-CTV/VCR; Philips 14PV202/01-CTV/VCR; Philips 21PV288/05-CTV/VCR; Philips 14PV203/01-CTV/VCR;	
	Roadstar TVL1085 -CTV/VCR, Samsung CB-20F42T-CTV;	

Sharp CTV4846, Sharp 54CS-03S,70CS-03S;

Schneider SVTV1451 –CTV/VCR; Schneider
CTV21-200 ch.CTU23; Silva - Schneider
STV6550TZ;

Sony KV-21X5D ch.FE1;

Tecnimagen 14TXN ch. CTSAA;

Tevion TV5550VT;

United TVC4145SI-CTV/VCR, United
UTV14X30 Silver;

Universum FT 81803 ch. 11AK19 és Schneider
SVTV1451memória térkép „I” norma esetében
;

Útmutató az ajándék CD-hez

56

Évfolyam:

- [2005](#) [2]

Pro-Elektronik BT.

Telefon

+36/20-384-8190 (munkaidőben)

E-mail cím:

proelektronik@outlook.com

Levél- és a TV-Szerviz címe

6237, KECEL, Sugár utca 53.

- [Főoldal](#)
- [Bemutatók](#)
- [Akciók](#)
- [Szolgáltatások](#)
- [Termékek](#)
- [Kiadványok](#)
- [Galéria](#)
- [Letöltések](#)

- [Partnereink](#)
- [Kapcsolat](#)

Source URL: <https://proelektronik.hu/node/18?language=en>

Links

[1] <https://proelektronik.hu/node/18?language=en>

[2] <https://proelektronik.hu/ujsg-evfolam/2005?language=en>