

[Elektronika Praktika 52. Szám 2018 Április](#) [1]



Ára: 2500 Ft

CÍM

TARTALOM

OLDALSZÁM

PLAZMA TV

Plazma TV kommentált

LG 2004-2014 között gyártott

3

hibaesetek

európai modellek hibaesetei -

24 hibaeset

LCD / LED TV

LCD/LED TV kommentált - LG42LG7000-ZA ch: LD88F-

16

hibaesetek

LCD TV

- LG42LS575T-ZD ch: LD22E-

LED TV,

- Philips 42PFL3403/12 ch:

LC8.1E LB-LCD TV

- Samsung UE40EH6030W-

LED TV

- Sencor SLE1951 M4 Titanium

- LED TV

- Sony chassis: AT2X,

AZ1-L_3A-1, AZ1H,

AZ1-N_5-2, AZ2F, EG1W,

EX2L, SE2AG, WAX, WAX2,

WAX2T, WAX2F, WAX2FLC

hibaesetek

T-con panelek javítása

- 260AP02C2LV0.2,

32

V270B1-L01-C, LG 40LF630V-

ZA modell a T-con panel

kijelzőbe szerelve

- T315W02 V9,

T260XW02VA,32/37/42/47/55 /

FHD TM120 ver 0.2

- T315XW02 VF,6870C-0358A

VER1.0.FHD_MB4_C2LV1.4 T-

con panelek hibaesetei

LED háttérvilágítások

A háttérvilágítás meghajtó-

40

áramának csökkentése:

- Blaupunkt 32/141I-GB-5B-

FHBKU-EU

- Sencor SLE39A1000 M4 ,

LG60LB7100

- LG32LB5610

- Akira LED-AK32ZA7DC

- Technika 40" 904A DLED

FHD SS14

LED kijelzők panelek javítása LTF320HM01, LTY320AP04 és

48

LTA400HW03J

Monitor Rovat

LG gyártmányú LCD/LED

50

monitorok hibaesetei

Újdonságok

2017. évi újdonság a

55

Samsungtól – a QLED TV

CRT TV

CRT TV kommentált hibaesetek Sony chassis FE1 és FE2 59

hibaesetek

Évfolyam:

- [2018](#) [2]

Pro-Elektronik BT.

Telefon

+36/20-384-8190 (munkaidőben)

E-mail cím:

proelektronik@outlook.com

Levél- és a TV-Szerviz címe

6237, KECEL, Sugár utca 53.

- [Főoldal](#)
- [Bemutatók](#)
- [Akciók](#)
- [Szolgáltatások](#)
- [Termékek](#)
- [Kiadványok](#)
- [Galéria](#)
- [Letöltések](#)
- [Partnereink](#)

- [Kapcsolat](#)

Source URL: <https://proelektronic.hu/node/191?language=en>

Links

[1] <https://proelektronic.hu/node/191?language=en>

[2] <https://proelektronic.hu/ujsg-evfolam/2018?language=en>