

## [3. Szám 2006. Január](#) [1]

**3.** szám 2006. január

**ELEKTRONIKA PRAKTIKA SOROZAT**

## *Gyakorlati szakkiadvány*

rádió-, tv- és egyéb elektronikai műszerészeknek



**Kiadja a Pro-Elektronic Bt.**

Az újság nyomtatott változatban már nem rendelhet?.

| Cím                 | Tartalom                                                                                                               | Oldalsz. |
|---------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|
| Előszó- hibajegyzék |                                                                                                                        | 2        |
| Tápegységek         | Philips GR1-AX TV tápegység működése                                                                                   | 3-6      |
|                     | Philips GR1-AX TV hibaesetek                                                                                           | 6-9      |
| Helyettesítők       | TDA5500-KF IC helyettesítése TDA440-el                                                                                 | 9        |
| Kit parádé          | JVC függőleges eltérítő átalakító kit;                                                                                 | 10-17    |
|                     | LG CF25C20F, CF2522F-javító kit;                                                                                       |          |
|                     | Philips ch.MD1 tápegység átalakító kit;                                                                                |          |
|                     | Samsung ch. SCT12B függő eltérítő kit;                                                                                 |          |
|                     | Samsung ch. SCT11B –M52309SPA javító kit;                                                                              |          |
|                     | Sharp 59CS03H, 59CS05H,59CSD8H ch.CS javító kit;                                                                       |          |
|                     | Sharp 37DM23H,37DT25H,37EM33H stb. javító kit;                                                                         |          |
|                     | Sony ch.AE-1C színhiba javító kit.                                                                                     |          |
| Hasznos tippek      | Képcsövek helyettesítése;                                                                                              | 18-21    |
|                     | Daewoo K20V1N ch. CP185 sormeghajtó trafó adatai.                                                                      |          |
| Labor               | Áramlimiter készítése                                                                                                  | 22-29    |
| Elméletek           | A Föld mágneses erővonalainak hatása a képcsövekre, és ezek kompenzálása                                               | 30-32    |
| Rövid hibaesetek    | Akai, Beko, Daewoo, Thomson (ICC6, ICC7, ICC17, ICC19 és ICC20)                                                        | 33-42    |
| Helyettesítők       | Funai TV-2000A ch. MK 5A tuner helyettesítése                                                                          | 42       |
| Szervizmódok        | Vegyes szervizmódok                                                                                                    | 43-45    |
| Opciózások          | Daewoo 14H2T –CTV/VCR ch. CP062 opciózása;                                                                             | 46-49    |
|                     | Philips ch.2B készülékek tuner opciózása;                                                                              |          |
|                     | Telefunken ch.617 készülékek opciózása;                                                                                |          |
|                     | Telefunken ch.618 készülékek opciózása.                                                                                |          |
| Építés              | Egyszerű Eeprommer építése 1. rész                                                                                     | 50-52    |
| Ötletek             | Szimmetrikus kimenetű tunerek helyettesítése                                                                           | 52       |
| Emlékeztető         | Saba ch.F1, Telefunken ch.417 és 617;<br>Philips MAB846 és SAB3035 processzorokkal szerelt TV készülékek programozása. | 53-54    |
| Angol módra         | Bush BTV18 Silva CTV/VCR;                                                                                              | 55-59    |
|                     | Daewoo 14C5N, Daewoo 14H2T CTV/VCR,                                                                                    |          |

Daewoo GB14H2NS CTV/VCR ch. PC062;

Matsui 1408 CTV;

Saba, Normende, Telefunken Thomson ch  
TX807C;

Samsung TI-14N3 ch.C17A.CTV/VCR,  
Samsung TX-14N3F ch.C17A, Samsung TF14C  
ch. C15A CTV/CTR;

Schneider STV2007T;

Sanyo C26WN4J-D ch. EB7-A2B, CRT TV  
készülékek normaváltása.

Kontár rovat

Fényképekkel illusztrált szatirikus szakmai oldal

60

Évfolyam:

- [2006](#) [2]

## Pro-Elektronik BT.

### Telefon

+36/20-384-8190 (munkaidőben)

E-mail cím:

[proelektronik@outlook.com](mailto:proelektronik@outlook.com)

Levél- és a TV-Szerviz címe

6237, KECEL, Sugár utca 53.

- [Főoldal](#)
- [Bemutatók](#)
- [Akciók](#)
- [Szolgáltatások](#)
- [Termékek](#)
- [Kiadványok](#)
- [Galéria](#)
- [Letöltések](#)
- [Partnereink](#)
- [Kapcsolat](#)

**Forrás:** <https://proelektronik.hu/3-szam-2006-januar>

## Hivatkozások

[1] <https://proelektronik.hu/3-szam-2006-januar>

[2] <https://proelektronik.hu/ujzag-evfolam/2006>