

[4. Szám 2006. Április](#) [1]

4. szám 2006. április

ELEKTRONIKA PRAKTIKA SOROZAT

Gyakorlati szakkiadvány

rádió-, tv- és egyéb elektronikai műszerészeknek



Kiadja a Pro-Elektronic Bt.

Az újság nyomtatott változatban már nem rendelhet?.

Cím	Tartalom	Oldalsz.
Előszó		2-3
Tápegységek	Samsung ch. SCT12B tápegység működése	4-8
KIT-parádé	Panasonic ch. Euro 4 tápegység javító kit;	9-11
	Thomson ch.: ICC6, ICC9, ICC17 tápegység javító kit;	
	Thomson ch. ICC19 50Hz és 100Hz tápegység javító kitek;	
	Thomson ch.: IDC2, IKC2, TX807-90?, TX90, TX91, TX92 tápegység javító kit;	
	Thomson ch. IKC2 függ el. javító kit.	
Labor	Sorkimenő trafók tesztelése - teszterek építése	12-15
	NYÁK gyártás	15-19
Monitor rovat	CRT monitorok működése	20-24
Angol módra	Orion 3789F SI; Sony KV-21FTE ch. FE2; Grundig P37-2401TXT ch. Beko 12.6; Sharp 21HS-50N és Universum FT2406 ch. E9-1-CRT TV készülékek normaváltása	25-28
Építés	Egyszerű Eeprommer építése (folytatás a 3. számból)	29-33
	Az ICprog105 szoftver bemutatása	
Olvasóinktól	Samsung HT-DM150 házi mozi rendszer;	34-36
	"Angol módra" Hitachi TV14CD24 CTV/DVD;	
	Palladium 28VTB-765/293(16/9) szervizmód;	
	Telefunken ch. ICC11-100Hz; Goldstar CK4442B Grundig ch. CUC511; JVC AV51JT5EU JVC 29TS4EE és Nova 4,5" TFT 455 mini LCD készülék.	
Gyártók szerviz tanácsai	Daewoo: 14HTT, 14HT3T1, 20HT1 ch. CP062, CP082	37-39
	Daewoo: 14C4T, 14C5T, 14C3BL, 14C3EG, 20C4T, 20C5T, 21C6T ch. CP005	
	Daewoo: 14CN/T, 15C5N/T, 14V1N/T, 20V1N/T, 20C4N/T, 21C6N/T ch. CP185	
	Daewoo: DSP4210GM ch. SP110 plazma TV	
	Vestel: ch. 11AK19, 11AK19E-3, 11AK19-28", 11AK30	
Helyettesítők	TC1488H áramkör helyettesítése LA7832-vel;	40-42

	TDA1872A helyettesítése TDA1675A-al;	
	Goldstar CKT2190 TDA1170N IC cseréje;	
	TDA4505M-N3 helyettesítése TDA4505E típussal és TDA8362B N3 helyettesítése TDA8362B N5-el	
Rövid hibaesetek	Thomson ch. ICC8, ICC9, ICC10, TX807 és TX807C/CS és Sony ch. AE1, AE1B és AE1C hibaesetek	43-47
Szervizmenük és opciózások	Saba ch.F15 szervizmód és opciózás, Philips 21HT1550 ch. Anubis B/AB, Telefunken 618, Saba ICC5, Normende F17 szervizmód,	48-54
	Sony TV készülékek szervizmódja - ID kódok	
	Daewoo chCP099 CTV/VCR készülékek szervizmenüje	
Szervizesetek	Amstrad STV20E-CTV/SAT, Multitec- Dallas2000B ch.PT90;	55-56
	Sony KV-29X1E ch.BE3D, Samsung CK5039TB és Toshiba 2100TD	
DVD rovat	Mik a régió kódok?, Yamada DVD 2500 régiókód függetlenítés	57-59
	Thomson DVD lejátszók régiókód függetlenítése	
Kontár rovat	Fényképekkel illusztrált szatirikus szakmai oldal Útmutató az ajándék CD-hez	59 59

Évfolyam:

- [2006](#) [2]

Pro-Elektronic BT.

Telefon

+36/20-384-8190 (munkaidőben)

E-mail cím:

proelektronic@outlook.com

Levél- és a TV–Szerviz címe

6237, KECEL, Sugár utca 53.

- [Főoldal](#)
- [Bemutakozás](#)
- [Akciók](#)
- [Szolgáltatások](#)
- [Termékek](#)
- [Kiadványok](#)
- [Galéria](#)
- [Letöltések](#)
- [Partnereink](#)
- [Kapcsolat](#)

Forrás: <https://proelektronik.hu/4-szam-2006-aprilis>

Hivatkozások

[1] <https://proelektronik.hu/4-szam-2006-aprilis>

[2] <https://proelektronik.hu/ujsg-evfolam/2006>