

[Elektronika Praktika 61. Szám 2020 Július](#) [1]



61. szám, 2020 július

ELEKTRONIKA PRAKTIKA

SOROZAT

- Monitor rovat
- Plazma TV kommentált hibaesetek
- Szervizmenük, opciók, hibaüzenetek a LED_ OLED és PDP tv készülékek
- Tápegységek és IP modulok javítása és tesztelése



Gyakorlati szakkiadvány
rádió-, tv- és egyéb elektronikai műszerészeknek

XVI. évfolyam

Ára: 2800 Ft

CÍM

TARTALOM

OLDALSZÁM

PLAZMA TV

PlazmaTV kommentált

• Samsung:

3

hibaesetek

PN43D450A2DXZA,

PS43E450A1,

PPM42M7HBX /

XAA, PPM42M5HBX /

XAA,

PN60E530A3FXZA,

SPR4232, SPR4212,

HPR4252, HPR4262 stb.

chassis: STRAUSS

/SCHUBERT,

PN50C430/PN50C450

- Samsung 2010

gyártmányú plazma

készülékek logikai

egységének tesztábra

módba való

kényszerítése

LCD/LED TV

LCD, LED, OLED TV

• LG: 32CS460, Chassis

9

kommentált hibaesetek

LP78A és PP78A az

LC4R, LC7R és LB9R

sorozatok, 42LF75-ZD

chassis LD75B,

42LB650V, LG-TV

szoftverfrissítés,

- Philips TV CI+FAIL

üzenet eltüntetése

- Nordmende

ND49KS4000S 4K

SMART

- Samsung:

UE40ES7000Q,

UE32K4100AWXXH,

UE3

2K4102

AKXBT/

UE32K5100AWXXH,

UE32K5102AKXBT

modellek, UE32J5100AW-

XBT

és UE32F5500AW-XBT.

- Sencor: SLE3258TCS,

Skyworth: 32E2000.

- Sony: KDL-46NX700,

KVL-S40A10E, KVL-

S19A10U, KVL-S19A10U

Chassis: WAX

és Chassis: AZ2F.

LED háttérvilágítások

A LED háttérvilágítások

22

áramának csökkentése:

- JVC LT-40HG45E,

Philips 32PHH4200/88

chassis TPN15.1E LA ,

32PHS4112/12 chassis:

TPN17.1E LA,

- SONY KDL-40R455B

chassis: ITC3 készülékek

LED áramának

csökkentése.

Jó tudni

Szoftverfrissítések:

35

- Philips 32PHS4112/12

chassis: TPN17.1E LA

szoftverfrissítése

- Az LG cég által 2009 és

2010 években gyártott

LCD/LED TV készülékek

hibaesetei

és szoftverfrissítései

- A 2010-es években

gyártott LD, LE és LX

sorozatok

Monitor rovat

49

- LG Flatron 2360T-PN

(LED)

- Philips 192EL2SB/00

- Samsung

LS24HUBCBQ1 és

LS19HAAKSB/EDC,

modell 940N monitorok

- PrestigoN19,P390

monitorok hibaesetei

Szervizmenük, opciók,

hibaüzenetek a LED_ OLED

és PDP tv készülékek

54

Hibaüzenetek értelmezése a

modern LG LED_ OLED és

PDP tv készülékeknél

Tápegységek és IP modulok

javítása és tesztelése

59

- BEKO_ XLA194-03

- LG EAX65423801_2.2_r

ev2.1 tápegységek

javítása

Évfolyam:

- [2020](#) [2]

Pro-Elektronik BT.

Telefon

+36/20-384-8190 (munkaidőben)

E-mail cím:

proelektronic@outlook.com

Levél- és a TV-Szerviz címe

6237, KECEL, Sugár utca 53.

- [Főoldal](#)
- [Bemutatókozás](#)
- [Akciók](#)
- [Szolgáltatások](#)
- [Termékek](#)
- [Kiadványok](#)
- [Galéria](#)
- [Letöltések](#)
- [Partnereink](#)
- [Kapcsolat](#)

Source URL: <https://proelektronik.hu/elektronika-praktika-61-szam-2020-julius?language=en>

Links

[1] <https://proelektronik.hu/elektronika-praktika-61-szam-2020-julius?language=en>

[2] <https://proelektronik.hu/uj-sag-evfolam/2020?language=en>