

[10. Szám 2007. Október](#) [1]



**10. szám 2007. október** **ELEKTRONIKA PRAKTIKA SZOROZAT**

## Gyakorlati szakkiadvány

rádió-, tv- és egyéb elektronikai műszerészeknek

**Distrelec**

**SÚGÓ**  
ICC 20 II. rész  
7. oldal

[www.proelektronic.atw.hu](http://www.proelektronic.atw.hu)  
[proelektronic@tvnetwork.hu](mailto:proelektronic@tvnetwork.hu)

**Kiadja a Pro-Elektronic Bt.**

Az újság nyomtatott változatban már nem rendelhet?.

| Cím                               | Tartalom                                                                                                                                                                                                                                 | Oldalszám      |
|-----------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|
| Ismerjük meg<br>Súgó              | Új technológiák a képmegjelenítésben, az OLED Thomson ch. ICC20 készülék bemutatása (2.rész)                                                                                                                                             | 3-6<br>7-23    |
| Mit kell tudnunk<br>Monitor rovat | Az LCD kijelzőkben használt inverterekről<br>FUJITSU-SIEMENS LCD Monitor hibaeset                                                                                                                                                        | 24-27<br>28    |
| Rövid hibaesetek                  | Profilo- Telra ch. PT90, PT92 és PT100 hibaesetek                                                                                                                                                                                        | 29-32          |
| Labor rovat<br>Ötletek, trükkök   | Villanypásztor építése<br>IK áramkör kiiktatása SAMSUNG CW-28C7VN ch. SCT53A TV készüléknél                                                                                                                                              | 33-36<br>37    |
| Szervizesetek                     | 11AK19P, ORION-T2835STX ch. PT90, SHIVAKI STV140M4-MKII, DAEWOO ch. CP330, THOMSON ch. ITC008 hibaesetek                                                                                                                                 | 38-42          |
| Szervizmódok-opciók               | Beko ch. 12.3, Profilo –Teltra ch. PT90, PT92 és PT100 szervizmódok és opciós beállítások                                                                                                                                                | 43-46          |
| Infó rovat                        | Vestel alappal szerelt SHARP és SANYO TV készülékek, PANASONIC zener diódák kódolása, TVS eszközök.                                                                                                                                      | 47-48          |
| Tanulságos esetek<br>Beazonosítás | DAEWOO CP520 gazdaságos javítása<br>ITT-1411TH, PHOENIX CE378, ORION T2835STX/S, SAMSUNG TV készülékek chassis szám azonosítása                                                                                                          | 49-51<br>52-53 |
| Tv-kódok feloldása                | Memóriák inicializálása a TV készülékekben: Hitachi ch. A1LXU, A2LXU, A3LXU, A3LXU-2, 3LXU-3, A3LXU-4, A4LXU-CZ56, CZ57, CZ57P, CY58, 6LXU, G9LXU, M1CLXU, M1LXU, M2XU, M3LXU, M3LXU-2, M3XU, M7LXU, M9LXU, TV készülékek inicializálása | 54-57          |
| Villámkörkép                      | Tapasztalatok a villámcsapott készülékek javításából: Akai CT-V21NTF, Daewoo ch.CP185, Jama, Shimatsu ch. Vestel, Samsung SCT11D, Thomson ch. ITC008, és TX807 (C/CS)                                                                    | 58-59          |
| Videó rovat                       | Thomson videó készülékek tápegység javító kiték.                                                                                                                                                                                         | 60-61          |
| Helyettesítő                      | TDA8175 helyettesítése TDA8172-vel LOEWE TV készülékekben                                                                                                                                                                                | 52-63          |
| Mindennapi képeink                | Mulatságos képek készülékek belsejéről                                                                                                                                                                                                   | 64             |

Évfolyam:

- [2007](#) [2]

**Pro-Elektronik BT.**

**Telefon**

+36/20-384-8190 (munkaidőben)

E-mail cím:

**proelektronic@outlook.com**

**Levél- és a TV-Szerviz címe**

6237, KECEL, Sugár utca 53.

- [Főoldal](#)
- [Bemutakozás](#)
- [Akciók](#)
- [Szolgáltatások](#)
- [Termékek](#)
- [Kiadványok](#)
- [Galéria](#)
- [Letöltések](#)
- [Partnereink](#)
- [Kapcsolat](#)

**Forrás:** <https://proelektronic.hu/10-szam-2007-oktober>

#### Hivatkozások

[1] <https://proelektronic.hu/10-szam-2007-oktober>

[2] <https://proelektronic.hu/ujzag-evfolam/2007>