

[14. Szám 2008. Október](#) [1]

14. szám 2008. október

ELEKTRONIKA PRAKTIKA SOROZAT

Gyakorlati szakkiadvány


rádió-, tv- és egyéb elektronikai műszerészeknek



Distrelec

IV. évfolyam

www.proelektronic.atw.hu
proelektronic@tvnetwork.hu



Kiadja a Pro-Elektronic Bt.

Akciós ára: 400 Ft

Cím	Tartalom	Oldalszám
Szervizesetek	PHILIPS -21PT1663/58 ch. L7.2E AA, HITACHI -2842 SAT Chassis NOKIA-EURO STEREO 2, PANASONIC- X28CK1P ch. Z8, PANASONIC- TX-32E50D ch. CP830F, TAURUS -1426TP/S ch. K, ROADSTAR 1450KT ch. VE01, ch. TV2 és TV3 kínai , LG ch. MC64A és MC64B Tv készülékek hibaesetei	3-11
Projektorok	LG 44NA14T ch. MP03AB CRT, Toshiba 43VJ22P ch. VJ13-CRT projektoros készülékek hibaesetek és beállítások	12-16
Rövid hibaesetek	BEKO ch. E1, K1 és K5 hibaesetek	17-20
Szervizmódok opciók	NEO - TV2166TX ch. ATX01, Formenti- ch. F19, Hyundai- HU34 ch. 5P60, LC8633xx mikroprocesszorokkal szerelt kínai Tv készülékek szervizmódjai, AKAI-ATC2955F, GALACTIC-21G180N és HYUNDAI HE-TC2970F, Evelux ch. E9 szervizmód	21-35
Átalakítások	SAMSUNG CX-5933WT Chassis: S60M függ?leges eltérít? fokozat átalakítása	36
Beazonosítás	NILE line NT2108SK.-Nicam Stereo ch. M35 színes televízió beazonosítása és szervizmódja	37-38
Bit-világ	A számítástechnikában használt számrendszerek és ezek alkalmazása a híradástechnikai készülékek gyakorlatában	39-44
Olvasóinktól	GRUNDIG ch. BEKO K1, GRUNDIG Mod. TVR3730T25 ch. VMB 227A- TV/VCR Kombó, PHILIPS Mod: 21PT1967/58 ch. L01.2E-AA, NOKIA 5524 VT EE ch. Mono Plus 2, SONY KV- FX 66 K ch. AE- 6 B, hibaesetek HYUNDAI Mod: HU-D25 TV szervizmód.	45-47
DVD-rovat	THOMSON DTH231E lejátszó hibaeset és DTH195/DTH212/DTH231,/DTH 231E, 24WT25 UG/24WT25UG, DLP900/DLP910VD, DLP909VD, DTH210/DTH210E/DTH210U/DTH2100/DTH2200/DTH4600/DTH4601, DTH211/DTH211E/DTH311/DTH311U és DTH220E készülékek régiókód feloldásai	48-49
Gyártók szerviz tanácsai	ORION ch. 8500 PROFESIONAL hibaesetek	50-51
PC-ábécé	Hogyan készítsünk saját adatbázist	52-57
KIT- parádé	Thomson TX807C/CS. Az STV8130 áramkör helyettesítése STV8130A áramkörrel, Thomson TX807C. A TDA9554 PS/N1I/IVV2.30 kiváltása TDA9554PS/N1I/IVV2.40-el, Thomson ITC008. A TDA9554 PS/N1I/IVV2.30 helyettesítése 5.00 vagy	58-60

6.00 vagy 7.00 vagy 8.00 verziószámú
áramkörökkel

Labor rovat	Egyszer? SMD eszköz foglalat készítése	61
TV kódok feloldása	DAEWOO DTH-29G2K-100D, ch. CP 830F, KANSAI-KS-8059TX, SELECO ch. PC010 PC020 PC090, GRUNDIG -TVR4500, TVR4510 TV+VCR kombó, SANYO CE21FV2 ch.EB5A-2103, JQ JUST QUALITY STV02-06, GALACTIC-21G180N készülékek gyermekzár, hotelmód és elektronikus zár feloldása	62-63
Ötletek	A CD tartalmából A 7. CD lemez melléklet tartalma Hálózati zsinór rögzítése a készülékhez	63 64

Évfolyam:

- [2008](#) [2]

Pro-Elektronik BT.

Telefon

+36/20-384-8190 (munkaidőben)

E-mail cím:

proelektronik@outlook.com

Levél- és a TV-Szerviz címe

6237, KECEL, Sugár utca 53.

- [Főoldal](#)
- [Bemutatókozás](#)
- [Akciók](#)
- [Szolgáltatások](#)
- [Termékek](#)
- [Kiadványok](#)
- [Galéria](#)
- [Letöltések](#)
- [Partnereink](#)
- [Kapcsolat](#)

Source URL: <https://proelektronik.hu/node/33?language=en>

Links

[1] <https://proelektronik.hu/node/33?language=en>

[2] <https://proelektronik.hu/ujsag-evfolam/2008?language=en>