

[Megjelent az Elektronika Praktika 41. 2015 Júliusi száma \[1\]](#)

Beküldte pinyu - 2015 jún 28 - 21:47



[2]

Egy kis ízelít? a tartalmából:

-Plazma TV kommentált hibaesetek

-LCD TV inverterek javítása

-LCD/LED TV kommentált hibaesetek

-LCD/LED TV alaplap (mainboard) javítási tippek

-T-con panelek javítása

-CRT TV kommentált hibaesetek

-EEPROM memória áramkörök helyettesítése a szórakoztató elektronikai készülékekben

-Az ATMEL EEPROM-ok új típusú jelölése folytatás

A teljes tartalomjegyzék az [Aktuális Szám](#) [3] menüpont alatt tekinthet? meg.

Megrendelés a proelektronic@tvnetwork.hu [4] e-mail címen vagy a +36/20-317-7585 telefonszámon.

Pro-Elektronik BT.

Telefon

+36/20-384-8190 (munkaidőben)

E-mail cím:

proelektronic@outlook.com

Levél- és a TV-Szerviz címe

6237, KECEL, Sugár utca 53.

- [Főoldal](#)
- [Bemutatókozás](#)
- [Akciók](#)
- [Szolgáltatások](#)
- [Termékek](#)
- [Kiadványok](#)
- [Galéria](#)
- [Letöltések](#)
- [Partnereink](#)
- [Kapcsolat](#)

Forrás: <https://proelektronik.hu/cikk/megjelent-az-elektronika-praktika-41-2015-juliusi-szama>

Hivatkozások

[1] <https://proelektronik.hu/cikk/megjelent-az-elektronika-praktika-41-2015-juliusi-szama>

[2] https://proelektronik.hu/sites/default/files/user9/boritek/EP_41_0.jpg

[3] <http://proelektronik.hu/aktualis-szam>

[4] <mailto:proelektronik@tvnetwork.hu>