

[30. Szám 2012. Október](#) [1]

30. szám, 2012 október

**ELEKTRONIKA
PRAKTIKA**

SOROZAT

Plazma Tv javítás

- Samsung 42SDV2 panel hibakeresése és javítása

**LCD monitorok
hibaesetei****Kínai gyártmányú CRT-TV
készülékek bemutatása**

- Skyworth „M” és „I” sorozat

**Gyakorlati szakkiadvány**

rádió-, tv- és egyéb elektronikai műszerészeknek

VIII. évfolyam

Akciós ára: 800 Ft

Cím	Tartalom	Oldalsz.
	PLAZMA TV	
Plazma TV javítás	Samsung 42SDV2 panel hibakeresése és javítása	4-13
Rövid hibaesetek	Dell, Hitachi, LG, Panasonic, Pioneer, Philips, Samsung, Vizio és Toshiba Plazma TV hibaesetek	14-19
	ÖTLETEK	
Helyettesítések	STV5112 videó végfok kiváltása TEA5101 típusúval. STR58041 hibridáramkör kiváltása diszkrét elemekből	20-23
	LCD TV	
Rövid hibaesetek	Hannspree HSG1113, Thomson 32LM051B6, Samsung LE32R71W, Samsung LE40D503F7W-LCD TV készülékek hibaesetei	24-31
LCD monitorok hibaesetei	LG W2234S LCD monitor, Hyundai Tiburon HL700A LCD monitor, LG 22LD320 LCD monitor + TV, Sharp LC20S1E LCD TV + monitor hibaesetek	32-34
	CRT TV	
CRT TV-k bemutatása	Kínai gyártmányú CRT-TV készülékek bemutatása. Skyworth „M” és „T” sorozat	35-55
Rövid hibaesetek	Hyundai HE-TC2170F, Universum FK8185 ch. 11AK20M-3, Orion T2060, Gaba GT-2918F, Sony KV29C3K ch. AE4 hibaesetek és Kenstar (Normende) S(N)2911C ch. Videocon GHIII-VE04-29TF rövid ismertetés és hibaesetek, Samsung ch. P58SC	56-63

Évfolyam:

- [2012](#) [2]

Pro-Elektronik BT.

Telefon

+36/20-384-8190 (munkaidőben)

E-mail cím:

proelektronik@outlook.com

Levél- és a TV-Szerviz címe

6237, KECEL, Sugár utca 53.

- [Főoldal](#)
- [Bemutatók](#)
- [Akciók](#)
- [Szolgáltatások](#)
- [Termékek](#)
- [Kiadványok](#)
- [Galéria](#)
- [Letöltések](#)
- [Partnereink](#)
- [Kapcsolat](#)

Forrás: <https://proelektronik.hu/30-szam-2012-oktober>

Hivatkozások

[1] <https://proelektronik.hu/30-szam-2012-oktober>

[2] <https://proelektronik.hu/uj-sag-evfolam/2012>