

[49. Szám 2017 Július](#) [1]



Ára: 2500 Ft

CÍM

TARTALOM

OLDALSZÁM

PLAZMA TV

Plazma TV javítás	Panasonic TX-P42ST30E chassis	3
-------------------	-------------------------------	---

GF14D-E SN (Scan + buffer) =

TNPA3530 board hiba

LCD / LED TV

	- TCL chassis MS801 LED-3D TV	
LCD/LED TV kommentált		10

hibaesetek

hibaesetek

- Everest LED-E3202D

LED-es háttérvilágítások

23

T-con panelek bemutatása	33
--------------------------	----

Samsung UE40D5000PW T-con hiba

RUNTK5538TP T-con hibaeset

RUNTK 5351TP 0055FV T-con

hibaeset

Az LM170E01 (A6)(K3) és LM170E01

(B5)(K1)

LM170E03 (TL)(G5) és

ML170E03(TL)(GD), LM185WH1

(TL)(F1),

LM185WH1 (TL)(A7), LM185WH2

(TR)(A2), LCD LM190E03 (TL)(B4)

LM190E08 (TL)(L1), LM200WD1

(TL)(C1), LM200WD3 (TL)(A2)

LM200WD3 (TL)(A1), LM201W01

(SL)(A1), LM215WF1 (TL)(E1)

LM215WF1 (TL)(A1) és LP140WP1

(TL)(A1)

LCD kijelző panelek bemutatása és T-

con feszültségei.

CRT TV

CRT TV hibaesetek	Philips chassis L01.2E AA és Philips	48
-------------------	--------------------------------------	----

chassis L04,

Hyundai HE-TC2852 chassis K2

(XDK190-07) Beko – Elektronik,

Orion T1470MTX,

Philips 21PV340/01 CRT TV + VCR

Sharp 28JS-74E chassis GA200

hibaesetek.

M?hely újdonságok és

trükkök

Egyszer?, de hasznos ötlet -

61

Univerzális 3 V-os JIG a modern TV-

ék bevizsgálásához (folytatás a

48.számból)

Évfolyam:

- [2017](#) [2]

Pro-Elektronik BT.

Telefon

+36/20-384-8190 (munkaidőben)

E-mail cím:

proelektronik@outlook.com

Levél- és a TV-Szerviz címe

6237, KECEL, Sugár utca 53.

- [Főoldal](#)
- [Bemutakozás](#)
- [Akciók](#)
- [Szolgáltatások](#)
- [Termékek](#)
- [Kiadványok](#)
- [Galéria](#)
- [Letöltések](#)
- [Partnereink](#)
- [Kapcsolat](#)

Forrás: <https://proelektronik.hu/49-szam-2017-julius>

Hivatkozások

[1] <https://proelektronik.hu/49-szam-2017-julius>

[2] <https://proelektronik.hu/ujsag-evfolam/2017>